


Veuillez trouver ci-joint une synthèse des différents contrôles, états et diagnostics réalisés pour le compte de :

SELAS EGIDE / ARSAGUET - SI 21/0651 RD GV

chez SCP INTER-BARREAUX DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER 7 Rue des chapeliers 09000 FOIX
effectués à votre demande pour le bien immobilier situé sis route de Lézat 31410 ST SULPICE SUR LEZE

FICHE DE SYNTHESE Dossier de Diagnostic Technique	
Constat de Risque d'Exposition au PLOMB – CREP	Sans objet
État mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'AMIANTE	Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante définis dans la liste A. Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante définis dans la liste B.
État de l'installation intérieure de GAZ	Sans objet
État relatif à la présence de TERMITES dans le bâtiment	Absence d'indices d'infestation de termites.
Diagnostic de Performance Énergétique – DPE	
État de l'installation intérieure d'ÉLECTRICITE	Sans objet
Information sur la présence d'un risque Mérule	Absence d'arrêté préfectoral délimitant les zones de présence d'un risque de mérule dans le département
État des Risques et Pollutions - ERP Document comportant l'indication des zones de Bruit définies par un plan d'exposition aux bruits des Aéroports Certificat Plan de Protection de l'Atmosphère	L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'un PEB Le bien n'est pas situé dans le périmètre d'un PPA
Mention de la Superficie de la partie privative d'un lot	Sans objet

Nota : Cette fiche de synthèse reprend les conclusions des différents diagnostics réalisés. Elle est donnée à titre indicatif, mais seuls les rapports complets avec leurs annexes ont une valeur informative ou contractuelle